

附件 2

存在简易感应电炉问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	炉窑类型	存在的环境问题
1	山西鼎峰兴隆机械制造有限公司	吕梁市	交城县	金属结构制造	熔化炉	感应电炉	3	简易炉型	工艺落后，无磁轭，能耗高，节能减排效果差； 简易支架支撑炉体，存在生产安全性隐患
2	交城县向东铸造厂	吕梁市	交城县	机械零部件加工	熔化炉	感应电炉	1	简易炉型	工艺落后，无磁轭，能耗高，节能减排效果差； 简易支架支撑炉体，存在生产安全性隐患
3	交城县隆帅机械制造有限公司	吕梁市	交城县	机械零部件加工	熔化炉	感应电炉	1	简易炉型	工艺落后，无磁轭，能耗高，节能减排效果差； 简易支架支撑炉体，存在生产安全性隐患